Пошаговая инструкция по монтажу ступеней С3

Рекомендуемые материалы и инструменты

- Плиточный клей для наружных работ (желательно с минимальным водопоглощением, имеющий толщину клеевого слоя до 40-50 мм, или безусадочный (например, Ceresit CM 117);
- Двухкомпонентная эпоксидная затирка (Starlike);
- Грунт глубокого проникновения или «Бетоноконтакт»;
- Финишная пропитка СЗ (однокомпонентная полиуретановая);
- Перфоратор, миксер, угловая шлифовальная машинка (болгарка), алмазный диск по бетону;
- Рулетка, пузырьковый уровень, карандаш, кельма;
- Шпатели 90 и 30 мм, резиновый шпатель;
- Резиновый молоток;
- Ведро;
- Рейка 1,5-2 м.

Подготовка основания


- 1 Освободить основание лестницы от старой плитки;
- 2 Внимательно осмотреть поверхность на наличие усадки, трещин, деформаций и грибка:
- Устранить причину их возникновения;
- Обеспечить гидроизоляцию конструкции в зоне соприкосновения с грунтом.
- 3 Заделать трещины;
- 4 При необходимости обработать конструкцию составом «Антиплесень». Усадка, люфт элементов конструкции, трещины и грибок недопустимы.

Pasmemka

- 5 Разметку начинать с верхней площадки и входной двери по способу монтажа 1;
- 6 Уклон площадки в противоположную сторону от двери должен составлять не менее 5 мм на 1 м.п.;
- 7 Далее размечаем ступени;
- 8 Уклон каждой ступени должен быть не менее 2 мм;
- 9 Учитывайте толщину ступеней С3, панелей С3 и толщину швов (3-5 мм) между ними на горизонтальных и вертикальных поверхностях.

Монтаж ступеней С3

- 10 Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли;
- 11 Поверхность конструкции обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения или «Бетоноконтактом»;



Пошаговая инструкция по монтажу ступеней С3

- 12 Необходимо подождать до полного высыхания грунта (см. инструкцию от производителя грунта);
- 13 Два варианта монтажа:
 - 1-й способ монтажа с верхней ступени с учетом уклона от входа в сторону ступени;
 - 2-й способ монтажа с нижней ступени с учетом уклона от входа в сторону ступени.
- 14 Ровным слоем наносим клеевой раствор на основание черновой лестницы (если слой раствора превышает 20 мм, рекомендуем армировать кладочной сеткой с ячейкой 30-50 мм, чтобы исключить усадочные деформации и растрескивание облицовки);
- 15 Затем наносится клеевой раствор на внутреннюю часть ступени с полным заполнением угловой части и укладывается ступень (без пустот!). Продолжаем укладывать ступени поочерёдно сверху вниз по способу 1 или снизу вверх по способу 2;
- 16 Обязательно оставляем швы 3-5 мм между ступенями и по краям;
- 17 При установке нижней ступени оставляется зазор между накладкой и грунтом (плиткой, асфальтом) 1-2 см компенсирующий шов, заполняется герметиком. Такой же шов делается на стыке ступени или плиты со стеной;
- 18 Далее по способу монтажа 2 монтируется верхняя ступень. Обязательно оставляются швы 3-5 мм. Между стеной дома и площадкой оставляется шов (1-2 см), чтобы компенсировать деформации между домом и площадкой.

Швы и пропитка

- 19 Ступени и плиты отчищаются от остатков раствора и пыли (можно щёткой с жесткой щетиной);
- 20 На ступени и плиты вдоль всех швов с обеих сторон наклеиваем малярный скотч;
- 21 Полностью заполняем швы двухкомпонентной эпоксидной затиркой StarLike (подбирается по цвету ступеней). После этого снимаем скотч и ждем до полного высыхания (см. инструкцию производителя);
- 22 На сухую и чистую поверхность наносится финишная пропитка только на сухую поверхность и в сухую погоду! Пропитка смешивается с порошковым красителем из пакета непосредственно перед нанесением, замешанная с красителем пропитка не хранится. Проникая в поры бетона, финишная пропитка придаёт водоотталкивающий эффект и эстетичный внешний вид.

Примечание

- Микротрещины длиной до 40 мм на обрезаемой части проступи не влияют на технические характеристики и потребительские свойства бетонных изделий;
- При появлении высолов (белый налет) на бетонных изделиях рекомендуется после монтажа обработать поверхность специальными средствами для очистки от высолов или действовать по п. 22.

